

Ersatzteile TTV-OE VW-Skoda / Spare parts TTV-OE VW-Skoda		LU Ersatzteil Teilenummer Webasto (AM)
Grundgeräte (heater complete) *		
Zuheizer Diesel FÄP 29/05 DP40	Nur über VW erhältlich / Only over VW available	1K0.815.071.P
Standheizung Diesel FÄP 29/05 (ÄP1 Diesel) DP40		1K0.815.007.BG
Standheizung Diesel ÄP2 (BAP) DP41		1K0.815.007.BL
Standheizung Benzin (BAP) DP40		1K0.815.007.BK
Zuheizer Diesel ÄP2 DP41		1K0.815.071.T
Brenner (burner)		
Brenner Ersatz Benzin (neue Position)		9021762A
Brenner Ersatz Diesel mit BSVW inkl. Glühstift (neue Position)		9021763A
Brenner Ersatz Diesel mit Kraftstoffabsperrentil SH (ÄP 2)		9021764A
Brenner Ersatz Diesel mit Kraftstoffabsperrentil ZH (ÄP 2)		9021765A
Dichtungssatz (sealing set)		
Dichtungssatz (Reparatursatz Wasser) alt		9021766A
Dichtungssatz (Reparatursatz Wasser) ab FÄP 29/05		9021767A
Sensoren (sensors)		
Sensoren kpl. Ersatz AMP Stecker		9021768A
Sensoren kpl. Ersatz ÄP2 ZH Diesel		9021769A
Umwälzpumpe (water pump)		
Umwälzpumpe (Pierburg)		9021770A
Umwälzpumpe (Pierburg PQ 46)		9021771A
Dosierpumpe (fuel pump)		
Dosierpumpe DP 40		9021772A
Dosierpumpe DP 41 (nur für ÄP 2)		9021773A

** complete exchange heater can only be purchased by VW dealer network directly*

** Ersatzgrundgeräte können nur beim VW Händlernetz gekauft werden*